

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL TALLER

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

- ◆ Realizar un buen mantenimiento de los equipos eléctricos para que funcionen a pleno rendimiento
- ◆ Apagar los sistemas eléctricos que no estén funcionando
- ◆ Aprovechar al máximo la luz natural
- ◆ No apagar ni encender con frecuencia los tubos fluorescentes, puesto que su mayor consumo de energía se produce en el encendido.
- ◆ Arreglar las goteras en los grifos
- ◆ No utilizar agua en la limpieza de derrames de fluidos de motor

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

- ◆ Cumplir la legislación en materia de residuos peligrosos
- ◆ Entregar a gestor autorizado los residuos peligrosos, previamente separados e identificados
- ◆ Evitar la mala utilización y el derroche en maquinarias y equipos
- ◆ Entregar los neumáticos a un gestor autorizado para su valorización

GESTIÓN DEL ESPACIO OCUPADO

- ◆ Aislar las zonas dónde se trabaje con productos tóxicos o peligrosos
- ◆ Almacenar en los recipientes adecuados los residuos peligrosos, evitando el contacto con el exterior
- ◆ Evitar el derrame de fluidos de motor y de los residuos líquidos resultantes de las actividades en el suelo, ya que provoca su contaminación y la de las aguas subterráneas
- ◆ No llevar a cabo reparaciones en espacios abiertos y en suelo desprotegido

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA CORRECTA ACTUACIÓN, CONSULTAR AL RESPONSABLE DE MEDIOAMBIENTE

LUGO, JULIO 2006 (EDICION 1)

Talleres López y Vázquez, S.L.
Polígono Industrial La Campiña, 6
27192 LUGO

Telf.: 982 30 30 30
Fax.: 982 30 30 86

web: www.lopezyvazquez.es
e-mail: taller@lopezyvazquez.es

C.I.F.: B-27.025.840
R.M. de Lugo, Folio 72, Tomo 88, Inscripción 2ª, hoja N° LU-2039 – N° de Registro Ind.: LU-03363-177



ACREDITADO POR ENAC

ACREDITADO POR ENAC