

Vehículo	Modelo	Referencia	Descripción	Precio
Camión	DSC14 15 460	0301INY.L31	Sustitución inyector. Bomba en línea (intercambio)	1.116,11 €
	DSC12 01/02 360-400	0301INY.L32		790,12 €
	DSC9 12 260	0301INY.L36		928,87 €
	DSC14 13	0301INY.L38		1.081,15 €
	DC16 02 480	0301INY.L33	Reparación Inyectores-Bomba PDE (Toberas y kits de juntas completos)	1.355,25 €
	DSC12 05 420	0301INY.L34		1.029,30 €
	DC16 06 (Euro 4)	0301INY.L39		1.359,84 €
	DC16 04 (Euro 3)	0301INY.L40		1.355,25 €
	DC12 03 420	0301INY.L35	Reparación Inyectores-Bomba HPI	1.035,05 €
Autobús	DSC12 02 360	0301INY.B71	Sustitución inyector. Bomba en línea (intercambio)	846,28 €
	DC12 01 420	0301INY.B70	Reparación Inyectores-Bomba PDE (Toberas y kits de juntas completos)	1.057,38 €
	DC11 03/04 340/380	0301INY.B72		

Promoción válida hasta el 30 de Noviembre de 2013 para camiones y autobuses entre 800.000 y 1.500.000 km. En los paquetes de reparación de inyectores PDE está incluido el reglaje de válvulas a excepción de las arandelas de ajuste. Scania se reserva el derecho de realizar modificaciones de precios, textos e imágenes.

Promoción no acumulable a otras ofertas. PVP recomendado e IVA no incluido.